



Паспорт доступности

Лосиноостровская, 24

RGSU








Пандус на входной группе

Входная группа в корпус оборудована пандусом.

Конструкция пандуса позволяет передвигаться без посторонней помощи.



Маркировка дверей контрастными кругами


Стеклянные двери корпуса маркированы жёлтыми контрастными кругами для облегчения ориентирования в пространстве слабовидящих и незрячих.



Подъемник около гардероба

Лестница оборудована наклонной подъемной платформой.

Для передвижения необходима помощь сопровождающего.





Подъемник у банкомата

Лестница оборудована наклонной подъемной платформой.

Для передвижения необходима помощь сопровождающего.



Пандус между учебным корпусом и столовой

Здание оборудовано пандусом для маломобильных групп населения.

Для использования пандуса может понадобиться помощь сотрудников бассейна или сопровождающих лиц.



Подъемник на 2 этаж

Лестницы между холлом и вторым этажом оборудованы наклонными подъемными платформами.

Для передвижения необходима помощь сопровождающего.



РУМЦ

В здании находится Ресурсный учебно-методический центр. Специалисты Центра всегда готовы оказать методическую и техническую помощь. Кабинет РУМЦ оснащен устройствами, помогающими комфортно работать людям с различными ограничениями здоровья.

